

OW-32	4569588.8	5384448.7
OW-33	4567759.6	5383864.3
OW-34	4567986.9	5384053.3
OW-35	4570697.2	5384424.9
OW-36	4570503.5	5384085.6
OW-37	4570589.8	5383872.4
OW-38	4571497.6	5383758.8
OW-39	4569548.9	5385288.1
OW-40	4569627.7	5385005.6
OW-41	4568295.2	5384078.5
OW-42	4568957.8	5384121.3
OW-43	4570400.9	5385054.1
OW-44	4570923.9	5384453.1
OW-45	4571663.8	5384097.9
OW-46	4571635.3	5384621.9
OW-47	4569253.3	5385186.9
OW-48	4569897.6	5384924.8

Opróbowanie otworów wykonawca: **mgr inż. Ryszard Haloń - V-1370, 070755, mgr inż. Tomasz Michalczyk- XII-0212, mgr inż. Jan Olszewski**

Miejsce przechowywania próbek gruntu: **"GEO-HAR" Zakład Usług Geologicznych, ul. Sportowa 8/57, 53-111 Rzeszów**

Badania laboratoryjne:

badania makroskopowe, liczba badań: 1531

badania spójności za pomocą penetrometru tłoczkowego: 86

badanie kąta tarcia wewnętrznego za pomocą ścinarki obrotowej: 86

Liczba wykonanych sondowań: -,

Łączny metraż: -

Rodzaj: -

Wykonawca: -

Sporządzający dokumentację:

Mgr inż. Ryszard Haloń
upr. geol. V-1370, 070755

mgr inż. Tomasz Michalczyk
upr. nr XII -0212
mgr inż. Jan Olszewski

Rzeszów– listopad - 2014